

AUDITY 2019

Představení služeb Cebia AUDIT pro přebírání a ocenění
vozidel z ukončeného operativního leasingu
Prezentace pro leasingové společnosti



© Cebia, spol.s.r.o Audit 12.8.2019

cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

Charakter služby přebírání vozidel od Cebia

- Požadavky od objednatele v předstihu před termínem ukončení nájmu
- Zajištění kompletní organizace termínu a místa s nájemcem a odběratelem vozidla
- Obeznamení klienta s kodexem přiměřeného opotřebení vozidla
- ON-LINE AUDIT ... SW aplikace pro záznam všech částí kontroly vráceného vozidla včetně fotodokumentace
- ON-LINE kontrola výsledků dispečinkem Cebia
- Protokolární převzetí vozidla od nájemce a předání odběrateli
- Výsledky pro leasingovou společnost v požadovaném datovém formátu
- Ocenění oprav a vozidla
- Před-audity ... předběžné kontroly stavu vozidla u nájemce



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

Rozsah kontroly vozidla

- Ztotožnění vozidla dle VIN ražby a VIN na štítkách
- Podrobná fotodokumentace
- Převzetí dokladů a výbavy
- Převzetí TP, plné moci, evidenční kontroly ...
- Kontrola nájezdu km
- Kontrola lakové vrstvy na všech částech vozidla
- Prohlídka vozidla v 7 – 12 kapitolách
- Fotodokumentace všech poškození
- Protokolární převzetí vozidla od nájemce
- Doba kontroly: 1 hodina
- Výstupní kontrola výsledků ihned po převzetí vozidla
- Ocenění oprav poškození a vozidla
= ekonomické podklady pro rozhodnutí,
zda vozidlo opravovat nebo prodat
s přiznaným poškozením a slevou



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

Kodex přiměřeného opotřebení vozidla

- Dokument definuje hranice mezi běžným opotřebením a poškozením
- Ilustrováno fotodokumentací
- Vydává zpravidla leasingová společnost
- Členěno na jednotlivé okruhy kontrol (karoserie, pneumatiky, interiér...)
- Nájemci k dispozici od počátku platnosti smlouvy, připomenuto při sjednání termínu vrácení



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - SW aplikace

- **Sít' auditorů – techniků pokrývá celou ČR**
- **Kompletní zpracování na tabletu s LTE datovým přenosem**
- **Trvání procesu – 1 hodina**
- **Výstupní kontrola dispečinkem Cebia ihned po ukončení**
- **Seznámení nájemce se zjištěným stavem**
- **Elektronický protokol odeslán nájemci i leasingové společnosti**
- **Protokolární předání vozidla odběrateli**



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - Vzor protokolu část I.

K přiřazení V řešení K předání Předáno Odesláno Storno Odhlášení



Toyota Financial Services Czech s.r.o.

PROTOKOL O PŘEVZETÍ VOZIDLA TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH s.r.o.

Prohlídku zajišťuje Cebia, spo. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4

Číslo LS smlouvy: 100001

Technik:

Datum: 31.8.2018

Čas: 17:07

Kontaktní údaje pro sjednání předávky

Klient		Místo převzetí (dealer TOYOTA FS)		Jméno, příjmení, email, mobil, telefon
Firma		Firma	TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o.	
Jméno	Jan Novák	Město	Čestlice	
Email	novak@email.cz	Ulice	Obchodní 105	
Telefon	601001002	PSČ	251 70	
Pojišťovna:	UNIQA	Telefon:	488 125 125	
Otevřeno:	Po-Pá 8:00 – 18:00			

Plánovaný termín prohlídky: 31.8.2018 17:00:00

[Ulož termín](#)

[Tisk PP](#)

TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o. (112B)

Kamil Líbal (001A)

[Ulož rozdělení](#)

Poznámka

[Ulož pozn.](#)

[Odemknout zakázku](#)

Stav zakázky

Výchozí

[Uložit stav](#)

Číslo prohlídky: 100001

NÁJEMCE

Piná moc:

Adresa: Jan Novák
Hlavní 1
140 00 Praha 4

MÍSTO PŘEVZETÍ VOZIDLA (servis Toyota)

Adresa: TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o.
Obchodní 105
Čestlice

cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - Vzor protokolu část II.

cebia

VOZIDLO			
Tovární značka: Toyota Auris Kombi	Reg. značka: 1A11111	Mezní stav Km: 100000	
Datum registrace: 01.01.2015	Barva: bílá	Stav tachometru Km: 109130	
Pojišťovna: UNIQA	č. smlouvy: 7000001	č. šk. události:	č. šk. události skla: 3100167317/002
VIN: SB1KN3JE70E022851	oprava VIN:		
Ztotožnění vozidla dle:			
Typový štítek <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	VIN za sklem <input type="radio"/> ANO <input checked="" type="radio"/> NE	Datum evidenční kontroly: 30.08.2018	
VIN ražba <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Doklady <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE		
Doklady, klíče, výbava:			
TP <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Povinná výbava <input type="radio"/> ANO <input checked="" type="radio"/> NE	Originální kryty kol <input type="radio"/> ANO <input checked="" type="radio"/> NE	
ORV <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Servisní knížka <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Platnost STK <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	
Zelená karta <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Dálniční známka <input type="radio"/> ANO <input checked="" type="radio"/> NE	Mercedes Me vyp. <input type="radio"/> ANO <input checked="" type="radio"/> NE	
Počet klíčů 2	Manuály <input checked="" type="radio"/> ANO <input type="radio"/> NE	Stav paliva 1/2	
FOTODOKUMENTACE		KONTROLA LAKU - naměřené hodnoty (µm)	
Foto pohled čelo - levý bok 1	Přední kapota: 101	PZ blatník: 99	
Foto pohled záď - pravý bok 1	LP Blatník: 99	PZ dveře: 113	
Foto VIN ražené - detail 1	LP dveře: 112	PP dveře: 112	
Foto typový štítek - detail 1	LZ dveře: 112	PP blatník: 98	
Foto VIN pod čelním sklem 1	LZ blatník: 98	Střecha: 125	
Foto tachometr 1	Zadní kapota: 103		
Foto další snímky 1			

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - Vzor protokolu část III.

INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 0

Poznámka

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A VNĚJŠÍ DOPLŇKY

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 1

Poznámka

rozbíté sklo levého zpětného zrcátka - poškození nahlášeno na pojišťovnu

SKLA A SVĚTLOMETY

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 1

Poznámka

rozbíté čelní sklo - poškození nahlášeno na pojišťovnu Uniqa jako PU č.: 3100167317/002

PNEUMATIKY

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 0

Poznámka

Letní

	Značka	Rozměr	Dez. L	Dez. P
Přední	Hankook	205/55 R16	3	3
Zadní	Hankook	205/55 R16	4	4

RÁFKY

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 0

Poznámka

Hliníkové

cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - Vzor protokolu část IV.

MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 0

Poznámka

KAROSERIE A LAK

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 1

Poznámka

Vryp na LP dveřích pod chromou lištou okna - poškození nenahlášeno na pojistovnu

OSTATNÍ

- bez závad
 běžné opotřebení
 poškození

Foto poškození 0

Poznámka

Oba klíče elektronicky i mechanicky funkční, Bez povinné výbavy, Bez Plné moci k převodu vozidla na DÚ.

Kontaktní email předávajícího

novak@email.cz

Veškeré náklady na odstranění závad nad rámec běžného opotřebení budou nájemci účtovány dle platného ceníku servisních úkonů a náhradních dílů TOYOTA FS. Nájemce se podpisem tohoto předávacího protokolu zavazuje, že tyto náklady v plné výši uhradí.

Předávající (nájemce)

Přijímající (pověřen od TOYOTA FS)

cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

ON-LINE AUDIT - Vzor Příloha - fotodokumentace

pohled čelo - levý bok



pohled zad - pravý bok



VIN ražené - detail



typový štítek - detail



VIN pod čelním sklem



tachometr



další snímky



ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A VNĚJŠÍ DOPLŇKY



SKLA A SVĚTLOMETY



KAROSERIE A LAK



Ocenění oprav poškození zjištěných při převzetí vozidla

- Určení tržní ceny vozidla opraveného/neopraveného + ceny opravy
- Důležité informace pro rozhodnutí, zda opravovat nebo prodat bez oprav se slevou (ekonomická výhodnost)
- Ocenění oprav také z důvodu kontroly fakturací ze servisů
- Oceňování profesionálním systémem Cebia CAT GT , čerpá z reálných cen na trhu, dodržuje pravidla znaleckých standardů



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

Před-audity – předběžné kontroly vozidla u nájemce

- **Volitelná služba**
- **Návštěva technika u nájemce v předstihu před termínem vracení**
- **Cíl:**
 - **Projít všechny kroky jako u převzetí**
 - **Upozornit na zjištěné problémy a poškození**
 - **Dostatečný čas, aby nájemce uvedl vozidlo do řádného stavu před termínem odevzdání**
- **Hradí nájemce nebo leasingová společnost**
- **Výrazně eliminuje problémy při vracení vozidla**




cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

Struktura informačního systému Cebia pro audit



cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz


REFERENCE systému ON-LINE AUDIT Cebia

ON-LINE AUDIT pro operativní leasing:

Mercedes-Benz Financial Services

ON-LINE AUDIT + SELF-AUDIT:

BMW Bank



**RCI FINANCIAL
SERVICES**

cebia

Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz

OTESTUJTE SLUŽBY

Chtěli byste služby vyzkoušet?

Potencionálním partnerům z řad leasingových a úvěrových společností nabízíme možnost si služby ZDARMA VYZKOUŠET:

- **2-3 zakázky kdekoli na území ČR**
- **Kompletní zpracování a dodání výsledků včetně fotodokumentace**
- **Klasifikace běžného opotřebení a poškození**
- **Ocenění opravy poškození, ocenění prodejní ceny vozidla bez- i s- opravou**

KONTAKT:

Cebia, spol. s r.o.

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

Tel: 222 207 777 e-mail: audit@cebia.cz



cebia



cebia



Prověřovat
se vyplatí

www.cebia.cz

www.zkontrolujsiauto.cz